



INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

DESCRIPCIÓN DE PUNTO MATERIALIZADO DE CONTROL HORIZONTAL

DIVISIÓN DE GEODESIA

FECHA

DÍA	MES	AÑO
10	09	2018


Departamento Risaralda Municipio Pecora Vereda o barrio El Jordan Finca o dirección _____

Nomenclatura estandarizada _____ Nombre del punto estampado en la placa 66001020


Distancia y direcciones a la señal Azimut y objetos sobresalientes que pueden observarse desde el vértice

	OBJETO	AZIMUT		DIRECCIONES
		MAGNÉTICO	DISTANCIA EN METROS	
1				
2				
3				
4				
5				

Acceso (croquis general)
En la via Pecora armenia en el retorno km 26+160 en el Separador Central se ubico el mojón.



Descripción (croquis detallado)
En el Separador Central en el retorno del conegimiento del Jordan km 26+160 frente a unas construcciones se localizo el mojón.



DETERMINACIÓN
GPS CONVENCIONAL
Incrustación Pilastra Otro
MONUMENTACIÓN
Mojón De concreto 0.30 x 0.30 cm. de lado

Nota: En la finca _____ se encontró el vértice
destruido mojado
Coordenadas MAGNA -SIRGAS (WGS84) aproximadas
Latitud $\phi =$ _____
Longitud $\lambda =$ _____
Altura $h =$ _____

Describió _____ Materializó _____
Nombre _____ Firma _____ Actualizó _____