



INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

DESCRIPCIÓN DE PUNTO MATERIALIZADO DE CONTROL HORIZONTAL

DIVISIÓN DE GEODESIA

FECHA

DIA	MES	AÑO
07	09	2018


Departamento Zisovalala Municipio Perera Vereda o barrio Calmaito Finca o dirección _____

Nomenclatura estandarizada _____ Nombre del punto estampado en la placa 66001028

Distancia y direcciones a la señal Azimut y objetos sobresalientes que pueden observarse desde el vértice

OBJETO	AZIMUT MAGNÉTICO	DISTANCIA EN METROS	DIRECCIONES
1			
2			
3			
4			
5			


CROQUIS GENERAL



Acceso (croquis general)
Saliendo de Perera hacia la Virginia antes de llegar al río Cauca se gira a la izquierda y atravesando Calmaito hasta la estación del tren donde se gira a la izquierda hasta el sector 20 de Julio donde se ubica el mojón.

Descripción (croquis detallado)
En el Sector 20 de Julio tomando un camino a la izquierda pasando al un puente sobre un canal en el costado izquierdo tanto a la casa del Señor Dney de Jesus Vargas el actualizó el mojón

CROQUIS DETALLADO



DETERMINACIÓN
GPS CONVENCIONAL
Incrustación Pilastra Otro
MONUMENTACIÓN
Mojón De concreto 0.30 x 0.30 cm. de lado

Nota: En la fecha _____ se encontró el vértice destruido _____ mojado _____
Coordenadas MAGNA -SIRGAS (WGS84) aproximadas
Latitud $\phi =$ _____
Longitud $\lambda =$ _____
Altura $h =$ _____

Destruído Ing. Daniel Teller Daniel Teller
Nombre _____ Firma _____
Materializo _____ Actualizó _____