



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

DESCRIPCIÓN DE PUNTO MATERIALIZADO DE CONTROL HORIZONTAL

FECHA (DD/MM/AAAA)

10/03/2005

DIVISIÓN DE GEODESIA


Departamento RISARALDA Municipio PEREIRA Vereda o barrio HDA. LA PAZ Finca o dirección VIVERO OASIS

Nomenclatura estandarizada **A173W** Nombre del punto (Estampado en placa) **A173W**

CROQUIS GENERAL

Distancias y direcciones a la señal de Azimut y objetos sobresalientes que pueden observarse desde el vértice

OBJETO	AZIMUT MAGNÉTICO	DISTANCIA EN METROS	DIRECCIONES
1 DEPÓSITO DE ABONOS Y DROGAS "EL AGRÍCOLA"	300	45	
2 VÉRTICE NW CASA VIVERO "OASIS"	115	35	
3 POSTE CON LUMINARIA	315	7.3	
4 ESQUINA CERCADO ENTRADA	70	2.3	
5			



Acceso (Croquis general)

El vértice se encuentra dentro de las instalaciones del vivero "Oasis" en la hacienda "La Paz", la cual a su vez se halla por la vía que de Pereira conduce a Cerritos.

Descripción (Croquis detallado)

El punto se encuentra a 10 m al costado sur del eje de la vía, la cual está pavimentada.

CROQUIS DETALLADO

Determinación

Monumentación

GPS
 CONVENCIONAL

Incrustación Mojón
 Pilastra De concreto 30 x 30 cm. de lado
 Otro Sobresale _____ cms.

Nota: En la fecha _____ se encontró el vértice destruido _____ movido _____

Coordenadas MAGNA-SIRGAS (WGS84) aproximadas:

f= 04°48'45"N
 l= 75°46'27"W
 h= 1275 m.


Describió GLORIA INÉS CORREA

Materializó

Actualizó

Diagrama de Obstáculos

NORTE



A173W

Observaciones:

Impronta

